




ACCESO A COLONIA SANTA MARTA. Totalmente hundida ha quedado la vía de acceso entre las colonias Reparto Santa Marta No. 1 y Reparto Santa Marta No.2. En ese sector, además del hundimiento de la vía, también ha habido derrumbes. A la derecha, al fondo, rescatan cadáveres de vecinos soterrados.



PELIGRO DE DERRUMBE. Este edificio comercial sobre la 6a. Calle Oriente, donde se encuentran las oficinas de ENSETEC quedó en estado verdaderamente calamitoso.



SAN JACINTO. Uno de los lugares en donde el terremoto causó más estragos fue en el Barrio de San Jacinto. Casi un 90 por ciento de las viviendas resultaron dañadas en ese lugar, y muchas han quedado totalmente inhabitables.